

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rancang bangun *cold storage*, serta pengukuran nilai spesifik volume dan perhitungan nilai *Coefficient of performance* sistem pendingin (COP) dan efisiensi *cold storage*. Maka, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Suhu ruang minimum yang dicapai  $9.8^{\circ}$  celcius.
2. *Coefficient of performance* sistem pendingin (COP) sebesar 4,28.
3. Temperatur *cold storage* pada percobaan 1 titik  $T_1 17,9^{\circ}\text{C}$ ,  $T_2 49^{\circ}\text{C}$ ,  $T_3 46,1^{\circ}\text{C}$ ,  $T_4 27,2^{\circ}\text{C}$ . Percobaan 2 titik  $T_1 17,1^{\circ}\text{C}$ ,  $T_2 54,3^{\circ}\text{C}$ ,  $T_3 47,2^{\circ}\text{C}$ ,  $T_4 27,5^{\circ}\text{C}$ . Percobaan 3 titik  $T_1 15,9^{\circ}\text{C}$ ,  $T_2 58,2^{\circ}\text{C}$ ,  $T_3 47,4^{\circ}\text{C}$ ,  $T_4 27,8^{\circ}\text{C}$ .
4. Nilai spesifik volume  $T_1 0,3896704 \text{ m}^3/\text{kg}$ ,  $T_2 0,433474 \text{ m}^3/\text{kg}$ ,  $T_3 0,4294256 \text{ m}^3/\text{kg}$ ,  $T_4 0,4029348 \text{ m}^3/\text{kg}$ .

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap rancang bangun *cold storage* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. *Volume* ruang pendingin yang terlalu besar menyebabkan kinerja sistem pendinginan kurang optimal, sebaiknya ruang pendingin sedikit lebih kecil agar kinerja sistem pendinginan lebih optimal.
2. Dikarenakan *volume* ruang pendingin yang terlalu besar, maka sebaiknya evaporator dan kondensor dari sistem menggunakan yang lebih besar juga, agar dapat diperoleh kinerja sistem pendinginan yang optimal.