

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Alat bekerja dengan baik namun terkadang perubahan kecepatan melambat.
2. Sensor MPU6050 yang digunakan jika terkena getaran sangat muda berubah.
3. Driver motor menerima respon pwm cukup baik namun terkadang responnya lama.

5.2 Saran

1. Jika ada pilihan gunakan Driver motor yang lebih baik dengan spesifikasi yang lebih tinggi.
2. Gunakan motor yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih tinggi sehingga ketika melihat perubahan kecepatan akan lebih efektif.

