#### **BAB III**

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian perlu ditentukan agar dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah lebih terarah dan mempermudah proses analisis. Selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik diperlukan tahapan penelitian yang tepat dan jelas. Pada penelitian ini, tahap-tahap yang akan dilakukan terdapat pada gamber 3.1 *flowchart* metodologi penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut.

# 3.1 Tahap Identifikasi Masalah


Pada tahap ini, dilakukannya suatu pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Fasilitas Proses Reaksi.

# 3.2 Tahap Studi Lapangan

Studi lapangan di perusahaan pada area produksi Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada lantai produksi yang meliputi pemantauan kinerja mesin dan prosedur-prosedur yang ada dalam perusahaan selama proses produksi berlangsung.

# 3.3 Tahap Studi Literatur

Pada tahap ini, peneliti menentukan permasalahan yang diketahui kemudian diuraikan sesuai dengan metode-metode yang berhubungan dan mendukung permasalahan dalam penelitian. Mengumpulkan literatur-literatur sebagai bahan penunjang proses penyelesaian masalah. Informasi studi literatur diambil dari buku-buku, penelitihan terdahulu yang berupa jurnal, skripsi, dan artikel penelitian yang akan membantu langkah-langkah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan.



Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi Penelitian

### 3.4 Tahap Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dan tujuan penelitian dilakukan setelah masalah yang ada teridentifikasi dan mencari pemecahan masalah berdasarkan studi lapangan dan studi pustaka.

## 3.5 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui hasil studi lapangan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan proses perhitungan OEE. Dalam penelitian ini menggunakan data historis perusahaan pada Juli 2017 sampai Juni 2018 dengan objek penelitian bagian Proses Reaks di PT Petronika. Adapun data-data yang dikumpulkan, sebagai berikut:

- 1. Data Hasil Produksi, mengumpulkan data laporan produksi setiap bulan.
- 2. Data Produk Cacat, yaitu laporan hasil pemeriksaan dari bagian produksi.
- 3. Data Rincian Waktu Kerja Mesin (*Availability Time*), yaitu total waktu mesin dari awal sampai produk jadi, data sudah ditetapkan pada proses Netralisasi.
- 4. Data *Set up and Adjustment* yaitu data set up dari mesin pada fasilitas proses Reaksi
- 5. Data *Breakdown Time*, yaitu data *Breakdown* dari mesin pada fasilitas proses Reaksi
- 6. Data *Planned Downtime*, yaitu jadwal berhentinya mesin yang terencana dari perusahaan.

### 3.6 Tahap Perhitungan (OEE)

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan ditahap pengumpulan data akan diolah oleh peneliti menjadi faktor perhitungan nilai OEE yaitu:

1. Menghitung Availability

Perhitungan *availability* ini berdasarkan rumus(2.2)

2. Menghitung *Performance Effeciency* 

Perhitungan *performance efficiency* ini berdasarkan rumus (2.3)

3. Menghitung *Quality Rate* 

Perhitungan *Quality Rate* ini berdasarkan rumus (2.4)

4. Menghitung OEE

Perhitungan OEE ini berdasarkan rumus (2.5)

# 3.7 Tahap Perhitungan (Six Big Losses)

- 1. Equipment Failure (breakdown loss) ini berdasarkan rumus(2.6)
- 2. Setup and Adjustmen Loss ini berdasarkan rumus(2.7)
- 3. *Idling and Minor Stoppages* ini berdasarkan rumus(2.8)
- 4. Reduce Speed Loss ini berdasarkan rumus(2.9)
- 5. Process Defect Loss ini berdasarkan rumus(2.10)
- 6. Reduce Yield Loss ini berdasarkan rumus(2.11)

## 3.8 Tahap Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisa terhadap hasil pengolahan data nilai OEE yang belum tercapai. Berikut tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti:

- Analisis Perbandingan Nilai kerja OEE dengan nilai OEE yang terbaik menurut pengalaman Nakajima yang ditulisdalam buku *Introduction to TPM* tahun 1988 pada halaman 28.
- Analisis Faktor Pencapaian nilai OEE
  Mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian OEE
- 3. Analisis *Six big losses*.

Menganalisis losses tertingi yang mempengaruhi pencapaian nilai OEE dari Six Big Losses. Dan mencari akar permasalahn dengan mengunakan Analisis *Fishbone* diagram.

### 3.9 Tahap Penarikan Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis pada fasilitas proses Reaksi kelemahan penelitian digunakan sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, *review* tentang *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) merupakan saran untuk menigkatkan kinerja fasilitas produksi.