

LAMPIRAN

Data Penilaian Severity

No	Kegiatan	Mode Kegagalan	Penilaian					X
			R1	R2	R3	R4	R5	
1	Pemasangan Scaffolding	Scaffolding roboh	1	2	1	1	2	1,4
2	Pemasangan Temporary Dudukan Existing	Dudukan Tidak Menahan Beban	2	2	2	2	2	2
		Baut/pengikat longgar.	2	2	2	2	2	2
3	Pemotongan Kolom Pilar Menggunakan Blander Las	Pemotongan tidak rata.	2	2	2	2	2	2
		Percikan api tidak terkendali.	2	2	2	2	2	2
4	Penggantian Kolom Pilar Lama Menggunakan Chainblock	Sling Putus	1	2	1	1	2	1,4
		Beban berayun	1	2	1	2	2	1,6
5	Penggantian Kolom Pilar Baru Menggunakan Crane Mobil	Kolom menabrak struktur lain	1	2	1	1	2	1,4
		Rigging longgar	1	2	1	1	2	1,4
6	Pemasangan Kolom Pilar Baru	Kolom Tidak Tegak	1	1	1	1	1	1
		Kolom bergeser	1	1	1	1	1	1
7	Penguatan Pemasangan Kolom Pilar Menggunakan Las	Sambungan Retak	1	1	1	1	1	1
		Penetrasi las tidak sempurna	2	2	2	2	2	2
8	Pelepasan Sling Crane Mobil Dari Kolom Pilar setelah Penguatan	Kolom Bergeser	1	1	1	1	1	1
		Penguatan belum cukup kuat	1	1	1	1	1	1
9	Pelepasan Temporary	Struktur Tidak Stabil	1	1	1	1	1	1
		Support diapap terlalu cepat	1	1	1	1	1	1
10	Pembongkaran Scaffolding	Material Jatuh	1	1	1	1	1	1

Data Penilaian Occurrence

No	Kegiatan	Mode Kegagalan	Penilaian					X
			R1	R2	R3	R4	R5	
1	Pemasangan Scaffolding	Scaffolding roboh	2	1	1	1	1	1,2
2	Pemasangan Temporary Dudukan Existing	Dudukan Tidak Menahan Beban	2	2	2	2	2	2
		Baut/pengikat longgar.	2	2	2	2	2	2
3	Pemotongan Kolom Pilar Menggunakan Blander Las	Pemotongan tidak rata.	2	2	2	2	2	2
		Percikan api tidak terkendali.	2	2	2	2	2	2
4	Penggantian Kolom Pilar Lama Menggunakan Chainblock	Sling Putus	1	1	1	1	1	1
		Beban berayun	2	2	2	2	2	2
5	Penggantian Kolom Pilar Baru Menggunakan Crane Mobil	Kolom menabrak struktur lain	1	1	1	1	1	1
		Rigging longgar	1	1	1	1	1	1
6	Pemasangan Kolom Pilar Baru	Kolom Tidak Tegak	1	1	1	1	1	1
		Kolom bergeser	1	1	1	1	1	1
7	Penguatan Pemasangan Kolom Pilar Menggunakan Las	Sambungan Retak	1	1	1	1	1	1
		Penetrasi las tidak sempurna	2	2	1	2	2	1,8
8	Pelepasan Sling Crane Mobil Dari Kolom Pilar setelah Penguatan	Kolom Bergeser	1	1	1	1	1	1
		Penguatan belum cukup kuat	1	1	1	1	1	1
9	Pelepasan Temporary	Struktur Tidak Stabil	1	1	1	1	1	1
		Support diapap terlalu cepat	1	1	1	1	1	1
10	Pembongkaran Scaffolding	Material Jatuh	1	1	1	1	1	1

Data Penilaian Detection

No	Kegiatan	Mode Kegagalan	Penilaian					X
			R1	R2	R3	R4	R5	
1	Pemasangan Scaffolding	Scaffolding roboh	1	1	1	1	1	1
2	Pemasangan Temporary Dudukan Existing	Dudukan Tidak Menahan Beban	2	2	2	1	1	1,6
		Baut/pengikat longgar.	2	2	1	1	1	1,4
3	Pemotongan Kolom Pilar Menggunakan Blander Las	Pemotongan tidak rata.	2	2	2	1	1	1,6
		Percikan api tidak terkendali.	2	2	2	1	2	1,8
4	Penggantian Kolom Pilar Lama Menggunakan Chainblock	Sling Putus	1	1	1	1	2	1,2
		Beban berayun	1	2	1	1	2	1,4
5	Penggantian Kolom Pilar Baru Menggunakan Crane Mobil	Kolom menabrak struktur lain	1	1	1	1	1	1
		Rigging longgar	1	1	1	1	1	1
6	Pemasangan Kolom Pilar Baru	Kolom Tidak Tegak	1	1	1	1	1	1
		Kolom bergeser	1	1	1	1	1	1
7	Penguatan Pemasangan Kolom Pilar Menggunakan Las	Sambungan Retak	2	1	2	2	2	1,8
		Penetrasi las tidak sempurna	2	2	1	2	2	1,8
8	Pelepasan Sling Crane Mobil Dari Kolom Pilar setelah Penguatan	Kolom Bergeser	1	1	1	1	1	1
		Penguatan belum cukup kuat	1	1	1	2	2	1,4
9	Pelepasan Temporary	Struktur Tidak Stabil	1	1	1	1	1	1
		Support diapap terlalu cepat	1	1	1	1	1	1
10	Pembongkaran Scaffolding	Material Jatuh	1	1	1	1	1	1

Dokumentasi Kegiatan Pengerjaan



