

Lampiran 1

Cuisioner ranting Severty di UD Ramli collection

No	Penyebab kegagalan	SEVERITY				
		A	B	C	D	E
1	pemotongan bahan tidak bagus	8	3	5	4	9
2	alat yang digunakan operator tidak layak	6	7	6	6	5
3	bahan material tidak bagus	5	6	6	7	6
4	perlu diadakan inspeksi ulang	4	2	4	4	6
5	setting mesin yang kurang benar	4	4	5	6	9
6	pencahayaan diruangan kurang baik	5	6	6	6	5
7	Operator kurang jeli dalam memahami sketsa	5	4	3	3	5
8	Operator tergesa-gesa	2	5	3	3	1
9	perawatan mesin tidak teratur	5	4	5	5	8
10	karyawan kurang jeli	4	5	4	4	9

Keterangan :

- A : Pemilik usaha : Bapak Muhammad jefri
 B : Inspeksi : Bapak Samsul basri
 C : Operator mesin potong : Bapak Jajuk prayetno
 D : Operator mesin bordir : Ibu hosiman
 E : Operator mesin jahit : Ibu Atik nawawi

Mengetahui,

Pemilik UD. Ramli Collection



**Cuisioner ranting Occurrence
di UD Ramli collection**

No	Penyebab kegagalan	Occurrence				
		A	B	C	D	E
1	pemotongan bahan tidak bagus	5	4	3	4	3
2	alat yang digunakan operator tidak layak	4	3	5	7	6
3	bahan material tidak bagus	5	6	4	5	1
4	perlu diadakan inspeksi ulang	1	2	1	1	1
5	setting mesin yang kurang benar	5	5	4	4	2
6	pencahayaan diruangan kurang baik	5	6	7	7	6
7	Operator kurang jeli dalam memahami sketsa	5	9	4	5	7
8	Operator tergesa-gesa	3	2	5	5	2
9	perawatan mesin tidak teratur	5	4	4	4	8
10	karyawan kurang jeli	5	6	5	4	8

Keterangan :

- A : Pemilik usaha : Bapak Muhammad jefri
 B : Inspeksi : Bapak Samsul basri
 C : Operator mesin potong : Bapak Jajuk prayetno
 D : Operator mesin bordir : Ibu hosiman
 E : Operator mesin jahit : Ibu Atik nawawi

Mengetahui,

Pemilik UD. Ramli Collection



Cuisioner ranting Detection
di UD Ramli collection

No	Penyebab kegagalan	Detection				
		A	B	C	D	E
1	pemotongan bahan tidak bagus	3	4	4	3	2
2	alat yang digunakan operator tidak layak	5	5	5	6	1
3	bahan material tidak bagus	4	5	4	4	4
4	perlu diadakan inspeksi ulang	4	3	5	1	4
5	setting mesin yang kurang benar	3	4	4	5	2
6	pencahayaannya kurang baik	5	4	4	3	3
7	Operator kurang jeli dalam memahami sketsa	7	7	5	7	4
8	Operator tergesa-gesa	5	4	6	6	4
9	perawatan mesin tidak teratur	5	5	6	4	5
10	karyawan kurang jeli	7	7	7	4	5

Keterangan :

- A : Pemilik usaha : Bapak Muhammad jefri
 B : Inspeksi : Bapak Samsul basri
 C : Operator mesin potong : Bapak Jajuk prayetno
 D : Operator mesin bordir : Ibu hosiman
 E : Operator mesin jahit : Ibu Atik nawawi

Mengetahui,

Pemilik UD. Ramli Collection




Lampiran 2

Tabel 1.4 Data Produksi Baju Muslim Pria Dari Bulan Januari 2019 Sampai Desember 2019

Bulan/tahun	Total product(Pcs)	Good Product (Pcs)	Jumlah Defect (Pcs)	Persent Defect	Target Defect
Jan-19	5699	5352	347	6,09%	4%
Feb-19	4001	3600	401	10,02%	4%
Mar-19	5770	5349	421	7,29%	4%
Apr-19	6744	6286	458	6,79%	4%
Mei-19	10069	9657	412	4,09%	4%
Jun-19	1460	1068	392	26,84%	4%
Jul-19	5326	4935	391	7,34%	4%
Agt-19	4106	3745	361	8,79%	4%
Sep-19	3634	3266	368	10,12%	4%
Okt-19	6701	6337	364	5,43%	4%
Nov-19	2594	2184	410	15,80%	4%
Des-19	2373	1971	402	16,94%	4%
Total	58477	53750	4727		
Rata-Rata	4873	4479	394		

Sumber : Data produksi di UD Ramli Collection.


Gambar 1.3 macam-macam jenis *defect*.



Jenis Cacat Kerah Baju Sobek



Jenis Cacat Bagian Badan Tidak



Jenis Cacat Dalam Bordiran