

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses produksi baling blower kecil ada 10 jenis kegiatan yang dilakukan yakni 7 jenis kegiatan operasi, 1 jenis kegiatan pemerisaan, dan 2 jenis kegiatan menunggu, total waktu yang diperlukan dalam pembuatan baling blower kecil adalah 56 menit.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan kecacatan pada jenis tidak sesuai ukuran yang ditemukan diagram sebab akibat meliputi faktor bahan baku, faktor manusia, faktor lingkungan, faktor proses. Akan tetapi faktor yang paling berpengaruh adalah faktor manusia yaitu tidak mempertimbangkan kualitas
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa usulan yang diberikan UD bina usaha mengenai faktor manusia yaitu sebagai berikut :
Pemilik diharapkan setiap 1 jam sekali untuk mengecek para karyawannya demi proses berjalan lancar, Dianjurkan pada karyawan agar tidak bergurau dalam bekerja dan memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, Dianjurkan pada karyawan agar berhati-hati dalam bekerja, Dianjurkan untuk melatih karyawan agar bekerja dengan baik dengan menggunakan praktek bukan teori.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saran Bagi Perusahaan

Untuk Bapak Ainur Rofiq sekaligus pemilik perusahaan UD bina usaha diharapkan bisa memberikan pengertian tentang kualitas kepada karyawan agar produk yang dihasilkan tidak mengalami kecacatan yang cukup banyak. Hali ini juag merugikan perusahaan dan konsumen yang mana akan perbindah tempat / pembelian yang akan mengurangi penjualan produk itu sendiri.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Mengingat terbatasnya waktu penelitian, maka diharapkan agar Penelitian selanjutnya mampu secara bijak dalam pengambilan data yang akurat sehingga perbaikan yang dilakukan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan peningkatan kualitas yang ada di Perusahaan tempat dilaksanakannya penelitian