

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Proses identifikasi bahaya menggunakan JSA dikarenakan menguraikan suatu pekerjaan. Pada proses pembuatan anjungan didapatkan 5 proses tahapan aktivitas dengan 9 potensi bahaya dan 12 risikonya.
2. Pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) perlu lebih diperkuat melalui peningkatan pemahaman dan pengawasan yang konsisten. Selain itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap ketersediaan dan kelengkapan APD agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Di masa mendatang, kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebaiknya lebih ditanamkan sebagai nilai pribadi dalam diri setiap pekerja, sehingga tercipta budaya kerja yang lebih aman dan bertanggung jawab.

6.2 Saran

1. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur operasional, potensi bahaya yang mungkin terjadi, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi kelalaian dalam setiap jenis pekerjaan.
2. Pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) perlu lebih ditegaskan, disertai dengan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaannya. Selain itu, perlu adanya kontrol rutin terhadap ketersediaan dan standar kelayakan dari APD yang digunakan.

3. Ke depannya, penting untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi setiap pekerja.

