

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tidak tercapainya target produksi dalam wawancara terhadap *supplier* dan tenaga kerja PT. Cahaya Alam Mas Perkasa Rembang, terdapat kesimpulan yakni ;

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target produksi perusahaan yaitu lemahnya *quality control* pengecekan bahan baku, adanya kendala dalam proses produksi terhadap mesin crusher/alat berat, kurangnya kesiapan suku cadang/*maintenance*, dan faktor cuaca. Diantara semua penyebab yang paling dominan sering terjadi yaitu *quality control* bahan baku, proses produksi dan unsur *money politik*.
2. Unsur *money politik* atau suap menyuap uang menjadi salah satu masalah yang menimbulkan adanya faktor – faktor penyebab dari tidak tercapainya target produksi perusahaan.
3. Dari *supplier* menyadari adanya kesalahan terutama dalam pengiriman bahan baku yang masuk ke perusahaan, yang dikarenakan faktor cuaca.
4. Kebijakan perusahaan yang diambil antara mempertegas aturan terhadap *supplier* yang mengirim bahan baku masuk, memperketat *quality control* dan pengawasan proses produksi, kesiapan suku cadang alat berat/mesin crusher dalam gudang untuk proses produksi, dan perusahaan memberikan surat peringatan kepada tenaga kerja yang melanggar aturan perusahaan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut :

5.2.1 Bagi PT. Cahaya Alam Mas Perkasa Rembang

Berdasarkan faktor penyebab dari tidak tercapainya target produksi yang timbul karena adanya suap menyuap, maka perusahaan agar lebih memperketat pengawasan pada semua tenaga kerja, terutama bagian *quality control* dalam pengiriman bahan baku dari *supplier* dan pada bagian produksi agar perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal, tetap terjaga komunikasi yang baik, tetap komitmen dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan, semakin berkembang dan kerja sama antara *supplier* dengan perusahaan tetap professional.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, masih terdapat keterbatasan dalam hal - hal yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target produksi pada PT. Cahaya Alam Mas Perkasa Rembang, maka kepada peneliti lain yang melaksanakan penelitian sejenis disarankan menggunakan instrument yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga bisa menjadikan instrument penelitian menggunakan metode kuantitatif. Dengan demikian, maka akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencapaian target produksi perusahaan.