

BAB IV **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Produk, Kualitas dan Kecacatan Produk

1. Produk

Menurut Tjiptono (1999 : 95), Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminya, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasarsebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

2. Kualitas

Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru diitemukan, maka konsumen akan menuntut lebih banyak untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baik dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas) (Kadir, 2001 : 19).

3. Kecacatan Produk

Menurut Mulyadi (2005 : 306), produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomi dapat disempurnakan lagi menjadikan produk jadi yang baik. Sedangkan produk cacat menurut Bustamid dan Nurlela (2006:136), produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

B. Pengertian Failure Mode Effect And Analysis (FMEA)

FMEA

adalah suatu prosedur struktur untuk mengidentifikasi kandidat mencegah sebanyak mungkin metode kegagalan (*failure mode*). FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas menurut (Reza, D., Supriyadi, S., & Ramayanti, G, 2017). *Failure mode and effect analysis* (FMEA) menerapkan suatu metode pentabelan untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh *engineer* untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA merupakan teknik evaluasi singkat keandalan dan arsitektur sebuah sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dan risiko sistem tersebut.

C. Tahapan – tahapan FMEA

Menurut Mustofa (2018), Tahapan yang harus dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengamatan terhadap proses
- b. Mengidentifikasi potensial *failure mode* kesalahan dari proses yang diamati
- c. Mengidentifikasi akibat (*potensial effect*) yang ditimbulkan potensi failure mode
- d. Menetapkan nilai *severity (S)* merupakan penilaian seberapa serius efek mode kegagalan
- e. Mengidentifikasi penyebab (*potensial cause*) dari *failure mode* pada proses yang berlangsung
- f. Menetapkan nilai *occurrence (O)*, *assurance (A)* menunjukkan nilai keseringan/frekuensi suatu masalah yang terjadi karena *potensial cause*
- g. Identifikasi control proses saat ini (*current process control*) yang merupakan deskripsi dari control untuk mencegah kemungkinan suatu yang menyebabkan mode kegagalan.
- h. Menetapkan nilai *detection (D)*, dimana detection menggambarkan seberapa mampu proses *control* selama ini untuk mendeteksi ataupun pencegahan terjadinya mode kegagalan
- i. Menentukan nilai RPN (*risk priority number*) dengan jalan mengalihkan nilai *severity(S)*, *occurrence (O)*, *detection (D)*

$$RPN = S \times O \times D$$

- j. Nilai RPN menunjukkan keseriusan dari *potential failure* semakin tinggi nilai RPN maka menunjukkan semakin bermasalah. Tidak ada angka acuan RPN untuk melakukan perbaikan. Segera memberikan usulan perbaikan (*recommended action*). Terhadap potential cause, alat control dan efek yang diakibatkan. Prioritas perbaikan pada *failure mode* yang memiliki RPN tertinggi dan seterusnya. (Basori ,Supriyadi (2017).

D. Menentukan nilai severity (S), assurance (O), detection (D), dan RPN.

Pendefinisian dari nilai *severity* (*S*), *Assurance* (*O*), *detection* (*D*) harus ditentukan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai risk priority number (RPN). Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendefinisikan nilai *severity* (*S*), *occurrence* (*O*), *detection* (*D*) adalah sebagai berikut :

a. *Severity (S)*

Severity

adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yang akan menghitung seberapa besar dampak akibatnya. *Severity* dibedakan berdasarkan skala 1 sampai 10, dimana 10 merupakan dampak terburuk.

Tabel 4. 1 Skala Penilaian Severity

<i>Effect</i>	<i>Effect and end user</i>	<i>S</i> everity effect for FMEA	<i>Ranking</i>
Tidakada	Masih menerima (tidak mempermasalahkan)	Bentuk kegagalan tidak memiliki efek samping	1
Sangat minor	Sedikit kurang puas	Tidak akibat langsung	2
Minor	Kurang puas	Efek terbatas	3
Sangat rendah	Tidak puas	Perlu sedikit rework	4
Rendah	Tidak puas dan performance produk menurun	Memerlukan rework atau repair yang cukup banyak	5
Sedang	Tidak puas dan performance produk turun menurun terus menerus	Produk rusak (reject)	6
Tinggi	Tidak percaya (mungkin tidak akan berlilagi)	Mengakibatkan gangguan peralatan	7
Sangat tinggi	Mengakibatkan kerusakan pada sub sistem user	Mengakibatkan gangguan mesin yang cukup serius	8
Berbahaya dan engan peringatan	Membahayakan keselamatan	Mengakibatkan gangguan mesin yang berhenti	9
Berbahaya tanpa adanya peringatan	Melanggar peraturan pemerintah yang berkaitan dengan safety	Mengakibatkan gangguan mesin yang berhenti serta mengancam keselamatan pekerja	10

Sumber : Gasperz, (2002)

b. *Occurrence (O) frekuensi*

Occurrence merupakan probabilitas dari terjadinya suatu kegagalan pada suatu proses yang penilaiannya menggunakan skala 1-10. Adapun kriteria daripada tingkat probabilitas timbulnya kegagalan yaitu informasi apa datanya dibawah ini.

Tabel 4. 2 Skala Penilaian *Occurrence*

<i>Probability of failure</i>	<i>Failure rates</i>	<i>Ranting</i>
Sangat tinggi	1 in 2	10
	1 in 3	9
Tinggi	1 in 8	8
	1 in 20	7
Sedang	1 in 80	6
	1 in 400	5
	1 in 2000	4
Rendah	1 in 15000	3
Sangat rendah	1 in 150000	2
Remote	1 in 1500000	1

Sumber : Gasperz, (2002)

c. *Detection (D)*

Detection adalah pengukuran terhadap performansi pengontrolan yang dapat mendekripsi terjadinya kegagalan pada suatu proses. Adapun informasi mengenai skala penilaian detection disajikan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Skala Penilaian *Detection*

<i>Detection</i>	<i>Criteria of detection by process</i>	%R&R	%Repebility \geq %Reproducibility	<i>Rank</i>
Hampir tidak mungkin	Tidak ada alat pengontrol yang mendekripsi	$\geq 100\%$	%Repebility \geq %Reproducibility	10
Sangat jarang	Alat pengontrol yang sangat sulit dipahami sehingga menimbulkan kegagalan	$\geq 100\%$	%Repebility \leq %Reproducibility	9
Jarang	Alat pengontrol sangat sulit mendekripsi bentuk dan penyebab k	$\geq 80\%$	%Repebility \geq %Reproducibility	8

	egegalannsangatrendah			
Sangatrendah	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegegalansangatrendah	$\geq 80\%$	%Repebility \leq %Reproducibility	7
Rendah	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegalansanagatrendah	$\geq 60\%$	%Repebility \geq %Reproducibility	6
Sedang	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegalansedang	$\geq 60\%$	%Repebility \leq %Reproducibility	5
Agaktinggi	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegalansangattinggi	$\geq 30\%$	%Repebility \geq %Reproducibility	4
Tinggi	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegalantinggi	$\geq 30\%$	%Repebility \leq %Reproducibility	3
Sangattinggi	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegalansangattinggi	$\geq 30\%$	%Repebility \geq %Reproducibility	2
Hampirpassti	Kemampuanalat control untukmendeteksibentukdenganyebabkegegalanhampirpasti	$\leq 30\%$	%Repebility \leq %Reproducibility	1

Sumber :Gasperz, (2002)